

Revestimiento de Techo de un Gimnasio Municipal Polideportivo en la Ciudad de Rancagua



El cliente solicitó la visita del especialista técnico de ENECON Chile para resolver el problema crónico de infiltración del techo de 1.500 m² del gimnasio municipal, que por años dificultó la práctica de deportes. Varias soluciones se implementaron, sin resultados satisfactorios.

La solución propuesta por ENECON Chile fue la utilización de ENESEAL HR, tanto como sello impermeabilizante como atenuador de la temperatura interior.

La preparación superficial se llevó a cabo mediante un hidrolavado retirando todo el material contaminante para luego aplicar el producto ENESEAL HR en 2 manos. Satisfacción para todos los deportistas rancagüinos.

